


1) Effettuare il taglio del positivo iniettori gas come indicato.



2) Effettuare i collegamenti aggiungendo il relé.

N.B.: dopo aver effettuato i collegamenti, isolarli adeguatamente.

